

9-мәселе	Инсинератордың вертикалдылығын қалпына келтіру (күйдіру пеші)
Мәселенің мәні	Күйдіру пешінің вертикалдылығы бұзылған. Қатты жел кезінде тік осьтен ауытқу, сондай-ақ қыста төмен температурада алау діңінің ауытқуы байқалады. Тербеліс шамамен 60 см-ден 1 метрге дейін.
Технологиялық параметрлер	Тербелістерді жою және вертикалдылықты реттеу қажет, өйткені жақын жерде қозғалмайтын қондырғылар бар және металл кабельдермен классикалық созылу мүмкін емес. Инсинератордың биіктігі 62 м, M1901 технологиялық позициясы, SAECO өндіруші зауыты
Мәселенің ауқымы	Инсинератордың цехтың басқа объектілерімен жақын орналасуына байланысты газды дайындау және өңдеу цехының бүкіл технологиялық цикліне қауіп төніп тұр