

10-мәселе	Атмосфераға CO2 шығарындыларының төмендеуі
Мәселенің мәні	Газды дайындау және өңдеу цехының қондырғылары жұмыс істеген кезде инсинераторда, компрессорлардан, алау қондырғыларынан атмосфераға көмірқышқыл газының мәжбүрлі шығарындылары орын алады.
Технологиялық параметрлер	Ұзақ мерзімді перспективада CO2 шығарындыларын нөлге дейін төмендетуді қамтамасыз ету қажет, цехта CO2 шығарындыларының көзі болып табылатын келесі қондырғылар бар: күйдіру пеші, ыстық май пеші – 3 бірлік, компрессорлық қондырғылар – 6 бірлік, бу қазандықтары-3, алау қондырғысы -1. Шығарындыларды азайту технологиясы осы қондырғылардың болуын ескеруі керек.
Мәселенің ауқымы	Төмен көміртекті даму бағдарламасына сәйкес газды дайындау және өңдеу цехы бойынша жалпы атмосфераға CO2 шығарындыларын азайту қажет.