

12-мәселе	Дюкер (өзен астындағы өту) арқылы коллектордың өткізу қабілеті
Мәселенің мәні	Кен орнының солтүстік бөлігінен мұнай айдау кезінде диаметрі 325 және 219 мм коллекторлардың өткізу қабілеті Жем өзенінің астынан өтетін дюкер ауданындағы ықтимал шөгінділерге байланысты өнімнің барлық көлемін айдауға мүмкіндік бермейді. Қысқы кезеңде дюкердің солтүстік бөлігіндегі коллекторлардағы қысым 20-25 атм дейін көтеріледі.
Технологиялық параметрлер	Мұнай айдау кезінде коллекторлардағы қысым өспеуі керек және 5 атм шегінде болуы керек.
Мәселенің ауқымы	Кен орнының солтүстік бөлігінен ұңғыма өнімдерінің барлық көлемін айдау мүмкін еместігі, ұңғымаларды тоқтату, технологиялық жабдықтардың істен шығуы.