

13-мәселе	<b>Бу-газ қоспасына байланысты газ дайындау қондырғысындағы коррозия</b>
Мәселенің мәні	Компрессорға газ қоспасын беру кезінде құбырда коррозияның пайда болуы, күкіртсутектің 3,2% дейін және 200 С жоғары температураға байланысты, коррозияның негізгі себептері ылғалды газ, агрессивті газдардың болуы және температураның төмендеуі болып табылады.
Технологиялық параметрлер	Салқындатуды диаметрі 400 мм желіге орнату керек, құбырдың ұзындығы 50 м.
Мәселенің ауқымы	Құбырдағы жарылыстарға байланысты негізгі жабдықты тоқтату, өндірістік циклды тоқтату.