

20-мәселе	Гидравликалық сынғаннан (ГС) кейін ұңғымаларды пропанттардан тазарту
Мәселенің мәні	Операциядан кейін пропант қайтадан ұңғымаға сығылады.
Технологиялық параметрлер	ГС жүргізгеннен кейін ұңғыманың кенжарын пропантан жуу арқылы тазарту қабаттың жоғары сінуіне байланысты мүмкін емес. Мұндай жағдайларда ұңғымаларды тазарту қондырғылары, желонкалар сияқты құралдар қолданылады. Бұл құралдар әрдайым тиімді бола бермейді, кішкене ұңғымаға байланысты 5-6 Түсіру-көтеру операцияларын жүргізу керек, бұл жөндеу уақытын және сәйкесінше оның құнын арттырады.
Мәселенің ауқымы	Сүзгілеудің төмендеуі және ұңғыманың бітелуі, өнімділіктің жоғалуы.